

Équipement habilitation électrique

HABILITATION ELECTRIQUE NIVEAUX B0 / H0 / H0V - EXECUTANT	HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE HE MANOEUVRE	HABILITATION ÉLECTRIQUE B1 B2 BR BC	ÉLECTRICIEN EN HAUTE TENSION (Niveaux H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai, HC, HE MANOEUVRE, HE MESURABLE , HE VÉRIFICATION
Tenue de travail couvrante (pas de bras ni jambes nues), absence d'objets métalliques (gourmettes, collier)	Tenue de travail couvrante (pas de bras ni jambes nues), absence d'objets métalliques (gourmettes, collier)	Tenue de travail couvrante (pas de bras ni jambes nues), absence d'objets métalliques (gourmettes, collier)	Tenue de travail couvrante (pas de bras ni jambes nues), absence d'objets métalliques (gourmettes, collier)
B0 et H0 exécutant : matériel de travail et outillage habituel, aucun EPI spécifique, éventuellement balisage, nappe isolante et pinces, instructions de sécurité.	BS : installation avec : fusible à remplacer et/ou accessoire d'éclairage à remplacer et/ou interrupteur à remplacer et/ou disjoncteur à réarmer et/ou appareil à raccorder sur un circuit protégé, instructions de sécurité, outillage isolé, tapis isolant, gants isolants, vérificateur d'absence de tension, éventuellement écran facial, éventuellement balisage	B1, B1V, H1, et H1V : instructions de sécurité, outillage isolé, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, nappe isolante et pinces (si B1V ou H1V), éventuellement balisage.	B0 et H0 exécutant : matériel de travail et outillage habituel, aucun EPI spécifique, éventuellement balisage, nappe isolante et pinces, instructions de sécurité.
B0 et H0 Chargé de Chantier : Balisage, autorisation de travail, matériel de travail et outillage habituel, aucun EPI spécifique, éventuellement nappe isolante et pinces, instructions de sécurité.	BE et HE Manœuvre (d'exploitation) : Fiches de manœuvre, instructions de sécurité, éventuellement selon les risques de l'installation : tapis isolant ou chaussures isolantes, gants isolants, écran facial.	B2, B2V, B2V Essai, H2, H2V Essai, BC et HC : instructions de sécurité, attestation de consignation en une étape, attestation de première étape de consignation, autorisation de travail, outillage isolé, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, nappe isolante et pinces (si B2V, B2V Essai, H2V, H2V Essai), balisage, vérificateur d'absence de tension, dispositif de MALT/CC (si nécessaire), éventuellement balisage	B0 et H0 Chargé de Chantier : Balisage, autorisation de travail, matériel de travail et outillage habituel, aucun EPI spécifique, éventuellement nappe isolante et pinces, instructions de sécurité.
	BE et HE Manœuvre (de consignation) : Fiches de manœuvre, instructions de sécurité, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, vérificateur d'absence de tension, dispositif de MALT/CC selon l'installation, cavalier et cadenas de consignation correspondant, éventuellement balisage.	BR : instructions de sécurité, appareil à dépanner nécessitant une consignation, outillage isolé, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, nappe isolante et pinces, vérificateur d'absence de tension, cavalier et cadenas de consignation correspondant, dispositif de MALT/CC (si nécessaire), éventuellement balisage	H0V Exécutant et H0V Chargé de Chantier : Balisage, autorisation de travail, instructions de sécurité, matériel de travail et outillage habituel, tapis isolant ou chaussures isolantes, gants isolants, écran facial, éventuellement nappe isolante et pinces.
	BE et HE Essai : Autorisation d'accès du chargé d'exploitation à la zone d'essais, instructions de sécurité, appareil permettant de réaliser un essai, appareil(s) de mesurage, outillage isolé nécessaire à l'opération, tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, balisage, vérificateur d'absence de tension, cavalier et cadenas de consignation correspondant, éventuellement dispositif de MALT/CC selon l'essai (rare)		
	BE et HE Mesurable : Appareil(s) de mesurage, instructions de sécurité, éventuellement selon les risques de l'installation : tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial		
	BE et He Vérification : Référentiel permettant la vérification, instructions de sécurité, éventuellement selon les risques de l'installation : tapis isolant ou chaussures isolantes (déconseillées), gants isolants, écran facial, éventuellement appareil(s) de mesurage		